
0+150
W=1,39
Ng=0,03
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+210
W=0,00
Ng=0,13
Nm=0,22
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+307
W=0,00
Ng=0,90
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+357
W=0,00
Ng=3,51
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+406
W=0,00
Ng=3,50
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+456
W=0,00
Ng=1,08
Nm=1,21
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+505
W=0,28
Ng=0,00
Nm=0,90
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+555
W=2,16
Ng=0,11
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+603
W=5,28
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+650
W=8,09
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+703
W=4,22
Ng=0,03
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+802
W=0,00
Ng=1,28
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+852
W=0,00
Ng=1,27
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


0+901
W=0,00
Ng=4,65
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
0+949
W=0,00
Ng=2,98
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+000
W=0,23
Ng=0,28
Nm=0,36
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+051
W=6,30
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+101
W=10,16
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+150
W=15,46
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+198
W=15,19
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+251
W=6,99
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+298
W=5,33
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+345
W=1,27
Ng=0,71
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+397
W=0,00
Ng=0,06
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+448
W=0,00
Ng=5,40
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+498
W=0,00
Ng=1,27
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+546
W=0,00
Ng=6,48
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+597
W=0,00
Ng=1,27
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+660
W=0,00
Ng=2,79
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+696
W=0,00
Ng=2,62
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+743
W=0,15
Ng=0,00
Nm=0,56
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+798
W=0,00
Ng=2,05
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+848
W=0,00
Ng=2,05
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


1+899
W=0,00
Ng=2,78
Nm=1,24
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
1+949
W=0,00
Ng=6,18
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+003
W=0,00
Ng=4,29
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+078
W=5,30
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+100
W=0,87
Ng=0,21
Nm=0,99
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+149
W=3,50
Ng=0,27
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+200
W=4,56
Ng=1,27
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+248
W=4,82
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+300
W=5,43
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+353
W=7,69
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+400
W=5,91
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+454
W=0,00
Ng=1,83
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+500
W=0,00
Ng=2,63
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+549
W=0,25
Ng=0,38
Nm=0,98
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+600
W=6,24
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+662
W=12,98
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+698
W=7,08
Ng=0,00
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+747
W=5,28
Ng=0,00
Nm=0,80
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+800
W=0,00
Ng=2,82
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
2+850
W=0,00
Ng=2,80
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


2+900
W=0,00
Ng=2,82
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości
km: 2+939
W=5,29
Ng=0,26
Nm=1,27
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości


km: 2+971
W=0,00
Ng=0,00
Nm=0,00
na moc
rzędne przęsłowe
rzędne słupowe
odległości